

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭНЕРГОРЕСУРС»
(ООО «ЭнергоРесурс»)

адрес: ул.Нефтяников, 17, п.Ферма,
Пермский район, Пермский край, 614531
тел./факс (342)230-95-00
E-mail: rte.servis@gmail.com
ОГРН 1115948001355
ИНН/КПП 5948040934/594801001

18.10.2020 № 275

на № _____ от _____

Раскрытие информации согласно Постановления Правительства РФ № 867 от 31 августа 2016 года

В отчетном периоде (3 квартал 2020 года) ООО «ЭнергоРесурс» обслуживал четыре котельные:

- котельная в с. Гамово (новая) ул. 50 лет Октября, 12а;
- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2а;
- котельная в д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2б;
- котельная в п. Ферма, ул. Строителей.

Все котельные, обслуживаемые ООО «ЭнергоРесурс», предназначены для теплоснабжения населения и бюджетных организаций (школы, детские сады и т.д.). Также, одна из котельных (в с. Гамово (новая) по ул. 50 лет Октября, 12а) в том числе предназначена для подачи горячей воды.

Вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей из эксплуатации в 3 квартале 2020 года не осуществлялся.

Отопительный сезон начат согласно Распоряжению администрации Пермского муниципального района от 14.09.2020 года № СЭД-2020-299-01-01-07.С-5 «О начале отопительного периода 2020 – 2021 годов» в следующие сроки:

- с. Гамово (новая) ул. 50 лет Октября, 12а – 15.09.2020 года
- д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2а – 17.09.2020 года
- д. Осенцы, ул. Ермашевского, 2б – 17.09.2020 года
- п. Ферма, ул. Строителей, - 15.09.2020 года

В отчетном периоде приостановлений по оказанию услуг горячего водоснабжения и теплоснабжения по объектам, обслуживаемым ООО «ЭнергоРесурс», осуществлялось в следующие периоды:

- котельная в с. Гамово (новая) по ул. 50 лет Октября, 12а.

14.09.2020 произведена остановка подачи горячего водоснабжения в период с 09.10 до 17.45 по причине возникшей аварийной ситуации и проведения аварийно-восстановительных работ.

15.09.2020 начало отопительного периода 2020-2021 годов. Регулировка. Возможны перебои и снижение температуры горячего водоснабжения.

16.09.2020 по 17.09.2020 выход из строя одного котла, аварийно-восстановительные работы. Возможно снижение температуры горячего водоснабжения.

Директор
ООО «ЭнергоРесурс»

Ю. И. Федоров